RINREI SOLUTION SERIES

P-711 UV樹脂加工 塩ビ系床材対応 ベースコート

UV樹脂加工された塩ビ系 床材のメンテナンスに対応。 ワックス管理のトラブルを 防ぐマルチ対応下地剤。

急増するUV樹脂加工塩ビ系床材の耐水 密着不良を改善。耐久性能を合わせ持ち、 引き渡し清掃作業にも適した新設計下地剤。






RINREI SOLUTION SERIES

UV樹脂加工された塩ビ系床材に対応し、塩ビ系床材の密着トラブルに幅広く対応。 新開発低分子防水ポリマーにより、耐水密着性と高耐久化を実現。



UV樹脂加工塩ビ系床材への対応技術

従来のポリマーは皮膜を形成する際に隙間が発生してしまい、その隙間から水が浸入することにより剥れが 発生するトラブルが見られました。新開発低分子防水ポリマーは、隙間無く皮膜を形成することで皮膜 内部への水の浸入を防ぐことが可能になり、耐水密着性能を発現しています。



UV樹脂加工塩ビ系床材の現状

- ·UV樹脂加工床材と─般床材では、密着(乾式·耐水)の特性が異なります。
- 》UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した『P-711』をご使用いただくと、 安心してメンテナンスを行なうことができます。

□密着特性比較

	ホモジニアス系床材		UV樹脂加工床材	
	乾式密着	耐水密着	乾式密着	耐水密着
P-711	0	0	0	0
他社下地剤	0	Δ	0	×
一般ワックス	×	×	0	×

□UV樹脂加工された床材の耐水密着トラブル





表面洗浄作業でムラな剥がれが発生した際の状況

《注意》UV樹脂加工されたフローリングには『ハイテクフローリングシリーズ』を必ずご使用ください。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。



本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13 TEL.03(3541)4851(代)

京 03(3543)2281 · 大 阪 06(6394)4571 名古屋 052(581)8241・福 岡 092(883)7000 幌 011(521)5271 · 仙島 082(232)2333 · 高 台 022(223)6868 松 087(834)2738

FM589905/IS09001

