

エスカレーター手すりベルト


抗ウイルス コーティング

エンベロープウイルス

減少率 99.9%以上



アテンションマーク施工
文字をベルトに直接印刷後、抗ウイルスコーティング加工




新登場

●重層強靱コーティング膜だから長期間持続

コーティング膜の耐久性、商業施設≒2年以上、駅舎≒1年以上。*

- 抗ウイルス・抗菌性能あり。(抗菌性の認証団体より SIAA 認証取得)
- 重層強靱コーティング膜が、擦り傷等からハンドレール表面を護る。
- 柔軟なウレタン・ゴム系基材にも高度に密着し、屈曲に耐える。
- 環境にやさしい水系のコーティング剤。

《コーティング膜のメカニズム》



(SIAA(抗菌製品技術協議会))

※ 設置環境と乗降者数で変動します。

エスカレーターでの転倒事故防止は手すりの美観復元と衛生面の向上が必須


高齢者・身体障がい者へのバリアフリー対策

エスカレーター手すりベルト

アテンションマーク施工

1. 手すりベルトに安全喚起文字・図形情報を直接マーキングし、その上から「抗ウイルス・抗菌」コーティング施工。
2. ラッピングシールのように剥がれて、機械への故障原因にはなりません。

■施工のながれ



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
JP0122188X0003G

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
JP0612188X0002J

国際標準化機構 ISO の定めた厳格なる試験方法で試験した結果をもとに(一社)抗菌製品技術協議会 (SIAA) が認証。

〈施工事例〉



歩行中に安全喚起 掲示物を見る時間は、**数秒間!**

エスカレーターに乗る前に複数の安全対策の掲示物を目にするが、歩行中のため認識度は低い。



エスカレーターに 乗っている時間、 **約 45 秒間!**

衛生、安全情報を
しっかり認識できる。



印刷事例



エスカレーター・エレベーター SUS 面の発錆除去と防錆コーティング施工

エスカレーター SUS 側面の発錆除去と防錆コーティング後



施工前



施工後

エレベーター三方枠の発錆除去と防錆コーティング後



施工前



施工後


エスカレーター、ステップの汚れを きれいにしたい・・・。

汚れた黄色デマケーションは、安全対策不備です。



施工前

施工後



※写真はイメージです。

■お問い合わせは、
エスカレーターメーカー様か株式会社リンレイまで

株式会社 **リンレイ** 事業開発部
TEL 03-3541-5950

〒104-0061
東京都中央区銀座 4-10-13